



2. Número de Muertos: 00

Confirmados: 00

Sin confirmar: Ninguno

Causas principales:

1. Daños al Servicio de Salud de la localidad: Centro de Salud SAN FELIPE

Establecimiento De Salud	Funcionamiento del Servicio de Salud				Observaciones
	Funciona	Parcialmente	No funciona	¿Por qué? Indicar daños a la infraestructura, el equipamiento, al personal, etc.	
C.S. San Felipe	Si	-	-	Son filtraciones en los ambientes antes indicados	Se realizó EDAN

ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL CONTROL DE LA SITUACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SALUD:

1. Reporte del evento en horas de la mañana
2. Coordinación nivel micro red - DISA niveles de incidencia.
3. Notificación del evento a nivel de la DISA JAÉN, y CPCED/DIRESA.

COORDINACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO:

1. Coordinación con Defensa Civil distrital para construcción de la canaletas y muro de contención en la parte posterior de los módulos prefabricados.
2. Coordinación con EMED de la DISA Jaén para realizar evaluación complementario EDAN.

REQUERIMIENTOS DE APOYO EXTERNO PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS:

Artículo	Presentación	Cantidad	Prioridad
Pto para mantenimiento preventivo correctivo, para los ambientes de niño y sala de espera	Expediente	01	I
Otro requerimiento previa coordinación para apoyo en construcción de drenajes y muro de contención en parte posterior.	Expediente	01	I

Lugar: Jaén Fecha: 22/03/2019

Hora: 15:10 hrs Responsable del reporte: Santos Campos Milla Responsable de EMED Jaén.

EQUIPO DE INTERVENCIÓN:

Responsable de CPCED Centro de Salud San Felipe.

1) Tele/Fax: (01) 2222059; 2220927; 2) Radio: Frecuencia radial HF 11055; indicativo provisional:
E-Mail: defensa@minsa.gob.pe; con copia a defensaminsa@hotmail.com; defensajaen2006@gmail.com

PANEL FOTOGRAFICO



Filtraciones parte externa del centro salud y la otra imagen muestra afectación de cunetas aéreas con afectación de pared del centro salud.



Cuneta del módulo parte posterior y lateral que presenta caída con barro y las aguas de partes altas que escurre



Parte posterior con deslizamientos y laterales que afectan las paredes del modulo



Filtración en techo de componente niño, cielo raso con muestras de agua humedecida



Cielo raso con filtraciones y de las lluvias de ayer noche en distrito



Zócalo del módulo con afectación de las aguas lluvias que cae de las partes altas